

# 生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称         韶关前海人寿医院（一期）          
项 目 编 号         2018-440203-83-03-005946          
建 设 地 点         韶关市武江区          
验 收 单 位         前海人寿（韶关）医院有限公司        

        2022        年        2        月        25        日

## 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	韶关前海人寿医院（一期）	行业类别	社会事业类项目
主管部门 （或主要投资方）	前海人寿（韶关）医院有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	韶关市武江区住房和城乡建设局，韶武建字[2019]88号，2019年9月16日。		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2019年1月22日至2022年1月8日		
水土保持方案编制单位	惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司		
水土保持初步设计单位	深圳市方佳建筑设计有限公司		
水土保持监测单位	前海人寿（韶关）医院有限公司 广东河海工程咨询有限公司		
水土保持施工单位	上海建工四建集团有限公司		
水土保持监理单位	深圳国银建设工程项目管理有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	广东河海工程咨询有限公司		

## 二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》及《广东省水利厅关于我厅审批及管理生产建设项目水土保持设施验收报备有关事项的公告》。前海人寿（韶关）医院有限公司于2022年2月24日在韶关市武江区组织韶关前海人寿医院（一期）的水土保持设施验收会议，参加验收会议的有建设单位前海人寿（韶关）医院有限公司，水土保持设施验收报告编制单位广东河海工程咨询有限公司，主体工程施工、监理以及水土保持方案编制等单位的代表，成立了验收组，名单附后。

### （一）项目概况

韶关前海人寿医院（一期）位于韶关市武江区西联镇芙蓉大道以西（韶关高新产业开发区）内。

项目代码：2018-440203-83-03-005946。

工程的主要建设内容：

1层8#，4层1#、2#楼、9#楼裙房（1层地下室），13层3A#、3B#、9#楼（1层地下室），11层7#楼，10层10#楼（1层地下室），12层11#楼（1层地下室），2层5#、6#、8#楼以及对应的道路广场、绿化施工等配套建设。

本次开展水土保持设施验收的工程占地面积11.06hm<sup>2</sup>，其中永久占地10.55hm<sup>2</sup>，临时占地0.51hm<sup>2</sup>，占地类型为住宅用地、草地。

土石方挖方总量21.79万m<sup>3</sup>，填方总量5.62万m<sup>3</sup>，借方总量0.94万m<sup>3</sup>，弃方总量21.65万m<sup>3</sup>。借方从周边的房地产项目开挖土方调运及在合法的绿化公司购买，弃方全部运往韶关市小阳山建筑垃圾消纳场。

### （二）水土保持方案批复情况（含变更）

根据《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国水土保持法实施条例》等法律、法规的规定，2019年4月，建设单位委托惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司编制本工程水土保持方案，2019年9月16日，取得韶关市武江区住房和城乡建设局批复（韶武建字[2019]88号）。

### （三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2019年1月，广州顺建规划设计研究院有限公司完成建施设计。  
2019年1月，建材广州工程勘测院有限公司完成基坑支护设计。

### （四）水土保持监测情况

2019年9月，建设单位自行开展水土保持监测工作。2022年1月，建设单位委托广东河海工程咨询有限公司开展本项目水土保持监测总结工作。2022年1月，建设单位在广东河海工程咨询有限公司协助下编写完成了《韶关前海人寿医院（一期）水土保持监测总结报告》。

### （五）验收报告编制情况和主要结论

2022年1月，建设单位委托广东河海工程咨询有限公司负责编制本工程的水土保持设施验收报告。

项目实际完成水土保持措施：

- ①工程措施：排水管网 3412m、全面整地 0.35 hm<sup>2</sup>；
- ②植物措施：绿化工程 3.17hm<sup>2</sup>；
- ③临时措施：基坑截排水沟 1477m、临时排水沟 1168m、临时沉沙池 4座、彩条布覆盖 2500m<sup>2</sup>。

工程水土保持工作在建设期间得到落实，实施的各项水土保持设施运行正常，水土流失防治效果已逐渐开始显现，其中水土流失总治理度 99.86%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 98%，林草植被恢复率 99.51%，林草覆盖率 28.52%，各项指标值均可达到方案确定的防治目标值，符

合水土保持要求，满足验收条件。

#### （六）验收结论

本工程在实施过程中落实了水土保持方案报告书及批复文件的要求，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标均达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

#### （七）后续管护要求

建设单位前海人寿（韶关）医院有限公司应进一步加强水土保持设施管护，确保其水土保持设施正常运行和发挥效益。

### 三、验收组成员签字表